Категория		Название		
NFR:	2.A.4	Троизводство и использование кальцинированной соды		
SNAP:	040619	Производство и использование кальцинированной соды		
ISIC:				
Версия	Руководство 2009			

Координатор Йерун Кюэнен

Оглавление

1	Общ	цая информация			
2		сание источников выбросов			
	2.1	Описание процесса производства	3		
	2.2	Технология	3		
	2.3	Выбросы и способы контроля	3		
3	Мето	Эды	4		
	3.1	Выбор метода	4		
	3.2	.2 Метод уровня 1, стандартный			
	3.3	Метод уровня 2, технологически зависимый	5		
	3.4	Метод уровня 3, моделирование и применение данных по отдельным			
	предпр	мкитки	5		
4	Каче	ство данных	5		
	4.1	Полнота	5		
	4.2	Предотвращение двойного подсчета	5		
	4.3	В Проверка			
	4.4	Разработка согласованного временного ряда и пересчет	6		
	4.5	Оценка неопределенностей	6		
	4.6	Обеспечение качества / контроль качества (ОК/КК)	6		
	4.7	Географическая привязка	6		
	4.8	Отчетность и документация	7		
5	Глос	7лоссарий7			
6	5 Ссылки				
7	Справки				

1 Общая информация

Данная глава рассматривает простейший метод оценки выбросов (метод уровня 1), возникающих при производстве и использовании кальцинированной соды. Предыдущие издания Руководства не включали в себя разделы, посвященные кальцинированной соде, поэтому вся представленная здесь информация получена из внешних источников, включая издание МГЭИК «Руководящие принципы проведения национальных инвентаризаций парниковых газов» (IPCC, 2006) и «Справочник по наилучшим имеющимся технологиям» (BREF) для крупнотоннажного производства твердых неорганических веществ (European Commission, 2007).

2 Описание источников выбросов

2.1 Описание процесса производства

Кальцинированная сода нашла широкое производственное применение. Она используется, в том числе, при производстве стекла, мыла и других моющих средств, при десульфурации отходящих газов, при производстве химических продуктов, целлюлозы и бумаги, а также других распространенных потребительских товаров. При производстве и потреблении кальцинированной соды (включая карбонат натрия Na_2CO_3) в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества. Основным загрязнителем является углекислый газ (CO_2). Рекомендуется производить оценку этого загрязнителя в соответствии с «Руководящими принципами проведения национальных инвентаризаций парниковых газов» МГЭИК (IPCC, 2006). В среднем на 1 тонну произведенной кальцинированной соды приходится 200-300 кг CO_2 , выброшенных в атмосферу.

Наиболее полное описание промышленности, производящей кальцинированную соду, доступно в Справочнике BREF для крупнотоннажного производства твердых неорганических веществ (European Commission, 2007). Представленная в документе информация подробно описывает производственный процесс, текущее потребление, уровни выбросов и наилучшие имеющиеся технологии в данной области.

2.2 Технология

Данное Руководство не выделяет конкретные технологии, использующиеся при производстве кальцинированной соды. Более подробная информация доступна в документе BREF (European Commission, 2007).

2.3 Выбросы и способы контроля

Оксид углерода (CO) практически инертен на протяжении всего процесса. Поэтому он весь должен быть выброшен в атмосферу или прямо из обжигательных печей, или через сатурационную (восстановительную) колонну, расположенную после скрубберов. Конечный объем выброшенного оксида углерода зависит от его превращения в CO_2 (реакция Будуара), возникающая на этапе кальцинирования известняка.

 NO_x и SO_x выбрасываются в результате окисления азота в печи. Образование NO_x сдерживается умеренными температурами горения (около 1 100 °C). Образование SO_x

зависит от содержания серы в сырье и топливе. Как выбросы NO_x , так и выбросы SO_x необходимо рассматривать в рамках категории 1.А.2.с, где коэффициенты выбросов, связанные с использованием топлива, определяют основную часть выбросов.

Кроме этого, производство кальцинированной соды характеризуется небольшим выбросом пыли, образующейся в результате обработки известняка и его переработки в печах. Существенно снизить выбросов пыли в атмосферу обычно помогают мешочные фильтры и мокрые скрубберы.

Измерения показали, что на некоторых заводах выброс относительно крупных частиц (> 10 µм) составляет более 75% общего выброса пыли, в то время как выброс частиц меньшего размера достаточно низок.

3 Методы

3.1 Выбор метода

Для оценки выбросов от производства и использования кальцинированной соды в данной главе рассматривается только для метода уровня 1.

3.2 Метод уровня 1, стандартный

В этом разделе приводятся коэффициенты выбросов, присвоенные по умолчанию для данной категории. Так как она не является крупным источником загрязнений и ключевой категорией, рассматриваться будут лишь коэффициенты выбросов для метода уровня 1.

3.2.1 Алгоритм

Метод уровня 1 использует общее уравнение:

$$E_{pollutant} = AR_{production} \times EF_{pollutant}$$
 (1)

где:

E _{pollutant} = выбросы загрязняющего вещества

AR production = общий объем производства/ использования кальцинированной

соды

EF pollutant = коэффициент выбросов соответствующего загрязняющего

вещества

Коэффициент выброса метода уровня 1 учитывает «среднюю» или обычную технологию и систему очистки, применяемую в стране, и включает в себя все подпроцессы производства/использования сырья.

3.2.2 Коэффициенты выбросов по умолчанию

Коэффициенты выбросов по умолчанию для производства кальцинированной соды приводятся в Таблице 3.1. Данные взяты из главы, посвященной кальцинированной соде «Справочника по наилучшим имеющимся технологиям» (BREF) для крупнотоннажного производства твердых неорганических веществ (European Commission, 2007).

Коэффициенты выбросов документе BREF в основном показаны в виде диапазона. Он объясняется как 95% - доверительный интервал, в то время как средняя геометрическая этого диапазона представлена как значение фактора выбросов в нижеприведенной таблице.

Таблица 3.1 Коэффициенты выбросов для использования метода уровня 1 в категории 2.А.4 Производство и использование кальцинированной соды

Tier 1 default emission factors						
	Code	Code Name				
NFR Source Category	2.A.4	Soda ash production and use				
Fuel	NA	NA				
Not applicable Not estimated	Endrin, Her Benzo(a)py PAHs, HCE	NOx, NMVOC, SOx, Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn, Aldrin, Chlordane, Chlordecone, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Heptabromo-biphenyl, Mirex, Toxaphene, HCH, DDT, PCB, PCDD/F, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Total 4 PAHs, HCB, PCP, SCCP				
Not estimated	PM10, PM2	PM10, PM2.5				
Pollutant	Value	Unit	95% confidence interval		Reference	
			Lower	Upper		
CO	9	kg/Mg soda ash produced	4	20	European Commission (2007)	
NH3	0.9	kg/Mg soda ash produced	0.6	1.5	European Commission (2007)	
TSP	0.1	kg/Mg soda ash produced	0.1	0.15	European Commission (2007)	

Руководящие принципы по оценке выбросов NO_x and SO_x описаны в разделе 1.А.2.с (выбросы в химической промышленности, связанные с горением).

3.2.3 Статистические данные о деятельности

Обширный объем статистической информации по различным типам промышленности представлен в документах национальной статистики и статистических ежегодниках ООН.

Также дополнительную информацию можно получить из издания МГЭИК «Руководящие принципы проведения национальных инвентаризаций парниковых газов» (IPCC, 2006).

3.3 Метод уровня 2, технологически зависимый

Не применим в данной категории.

3.4 Метод уровня 3, моделирование и применение данных по отдельным предприятиям

Не применим в данной категории.

4 Качество данных

4.1 Полнота

Нет особенностей.

4.2 Предотвращение двойного подсчета

Нет особенностей.

4.3 Проверка

4.3.1 Коэффициенты выбросов при наилучших имеющихся технологиях

В данном подразделе приводятся коэффициенты выбросов для наилучших имеющихся технологий (НИТ). Данные получены из документа BREF, доступного по адресу http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm. Здесь рассматриваются коэффициенты выбросов, присущие НИТ, в соответствии с документом BREF. Данные коэффициенты действительны для предприятий, производящих кальцинированную соду методом Сольве на территории EC-25.

Таблица 4.1 Коэффициенты выбросов при использовании НИТ в категории 2.А.4 Производство и использование кальцинированной соды

	Code	Name		
NFR Source Category	2.A.4	Soda ash production and use		
Fuel	NA	not applicable		
SNAP (if applicable)	040619	Soda ash production and use		
Technologies/Practices	Solvay pro	Solvay process		
Abatement				
				nfidence erval
Pollutant	Value	Unit	Lower	Upper
TSP (dry gas streams)	10	mg/Nm3	5	20
TSP (wet gas streams)	35	mg/Nm3	25	50

4.4 Разработка согласованного временного ряда и пересчет

Нет особенностей.

4.5 Оценка неопределенностей

Нет особенностей.

4.5.1 Неопределенности коэффициентов выбросов

Нет особенностей.

4.5.2 Неопределенности данных о деятельности

Нет особенностей.

4.6 Обеспечение качества / контроль качества (ОК/КК)

Нет особенностей.

4.7 Географическая привязка

Нет особенностей.

4.8 Отчетность и документация

Нет особенностей.

5 Глоссарий

AR _{production}	Общий объем производства/ использования кальцинированной соды
E pollutant	Выбросы загрязняющего вещества
EF pollutant	Коэффициент выбросов соответствующего загрязняющего вещества

6 Ссылки

European Commission, 2007. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document on Best Available Techniques (BREF) in Large Volume Inorganic Chemicals – Solids and others industry, August 2007.

IPCC, 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Eggleston, H.S., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T. and Tanabe, K. (eds)., National Greenhouse Gas Inventories Programme. IGES, Japan.

7 Справки

Вопросы по данной главе следует направлять ответственным руководителям экспертной группы по сжиганию топлива и промышленности в рамках рабочей группы по инвентаризации и проектированию выбросов. Пожалуйста, ознакомьтесь на веб-сайте TFEIP (www.tfeip-secretariat.org) с контактными данными ответственных руководителей группы.